




НС-16

СЦ-16-1,5

МЦ-16Н

ГЧ-16

1

1

СЦ-16-1,5

ЗУ 860Н

2

Смазать ПЗ-50

Обернуть ЛГ-50-1,2

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дудл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата